當我們聞到瓦斯外洩的氣味時,會意識到危機而趕緊處理。然而真正的隱形殺手,「一氧化碳」, 卻往往因其無色、無味的特性而遭忽視。



請檢視居家燃氣熱水器,如有將屋外式熱水器(RF)安裝在有加裝窗戶的陽臺或屋內等通風不良場所,即有一氧 化碳中毒危險,應委託「合格」承裝業技術士將熱水器遷移至屋外或更換為強制排氣式熱水器、電熱水器、太陽能 熱水器,以維護生命安全。



臺中市大安區公所關心您